

---

## Fotodokumentace

---



Obr. 1: Koryto Lubě - pohled na ocelový mostek k č.p. 248 a 48



Obr. 2: Koryto Lubě - Hospodářský mostek k Bučkovu mlýnu





Obr. 3: Silniční most pod zemědělským areálem na silnici II/379. Průtočný profil tvoří dvojice betonových trub.



Obr. 4: Zatrubnění potoka Žlíbek nad silnicí II/379 v intravilánu Nuzířova





Obr. 5: Silniční most v intravilánu obce Malhostovice II/379 přes potok Žalvíř



Obr. 6: Přístupové lávky k obytným objektům na pravém břehu potoka Žalvíř





Obr. 7: Přístupové lávky k obytným objektům na pravém břehu potoka Žalvíř



Obr. 8: Brod přes potok Lubě





Obr. 9: Vodní nádrž nad obcí Malhostovice na potoku Žalvíř



Obr. 10: Povodně z roku 2005 - zaplavení přístupového mostku k č. p. 248 a 48





Obr. 11: Rozsah povodní v roce 2005



Obr. 12: Povodně z roku 2005 - zaplavení přístupového mostku k č. p. 248 a 48



Obr. 13: Povodně z roku 2005 - zaplavení přístupového mostku k č. p. 248 a 48